



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                                    | MUNICIPIO:                     | Melchor de Mencos  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio el Arroyito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-2901-42                            | FECHA:                         | 19/07/2025         |



Foto 1: Reparación de piso de cemento liquido.



Foto 2: Reparación de piso de cemento liquido.




Foto 3: Repatación de piso de cemento liquido.




Foto 4: Repatación de piso de cemento liquido.




Foto 5: Sustitución de Estructura en ventana.



Foto 6: Sustitución de Estructura en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                          |                                |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                                    | MUNICIPIO:                     | Melchor de Mencos  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio el Arroyito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-2901-42                            | FECHA:                         | 7/08/2025          |




Foto 7: Sustitución de puerta de baño por puerta de metal.





Foto 8: Reparación de puerta de baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
