



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Arroyito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2901-42	FECHA:	7/08/2025




Foto1: Reparación de piso de cemento liquido.



Foto 2: Reparación de piso de cemento liquido.



Foto 3: Reparación de piso de cemento liquido.



Foto 4: Reparación de piso de cemento liquido.




Foto 5: Sustitución de Estructura en ventana.



Foto 6: Sustitución de Estructura en Ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Arroyito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2901-42	FECHA:	7/08/2025




Foto 7: Sustrucción de puerta de baño por puerta de metal.





Foto 8: Reparación de puerta de baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 	 
---	--