

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                    | MUNICIPIO:                     | MELCHOR DE MENCOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA POLVORA  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-2935-42                            | FECHA:                         | 10/09/2025        |



CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO



6.5 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO



19.2 FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANA



19.3 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN MODULO



20.1 SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



20.2 SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eisa Rivera Soto

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                    | MUNICIPIO:                     | MELCHOR DE MENCOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA POLVORA  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-2935-42                            | FECHA:                         | 10/09/2025        |



2.1.1 REPELLO EN MURO




9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



17.11 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



19.21 INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE



4.4 SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eisa Rivera Soto

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                    | MUNICIPIO:                     | MELCHOR DE MENCOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA POLVORA  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-2935-42                            | FECHA:                         | 10/09/2025        |



SUSTITUCION DE PORTONES DE INGRESO

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Rivera Soto

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

