

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                    | MUNICIPIO:                     | MELCHOR DE MENCOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA POLVORA  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-2935-42                            | FECHA:                         | 20/11/2025        |



CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO




6.5 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO



19.2 FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANA



19.3 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN MODULO



20.1 SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



20.2 SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eisa Rivera Soto

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                    | MUNICIPIO:                     | MELCHOR DE MENCOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA POLVORA  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-2935-42                            | FECHA:                         | 20/11/2025        |



2.1.1 REPELLO EN MURO



9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



17.11 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



19.21 INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE



4.4 SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eisa Rivera Soto

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                    | MUNICIPIO:                     | MELCHOR DE MENCOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA POLVORA  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-2935-42                            | FECHA:                         | 20/11/2025        |



SUSTITUCIONES DE PORTONES DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                       |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Elsa Rivera Soto</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|