

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Educativo Familiar -NUFED- No. 15	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Antonio Yaltutu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3448-45	FECHA:	17/06/2025



Foto 1: Reparacion de muro perimetral



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitucion de piso de cemento liquido



Foto 4: Sustitucion de puerta



Foto 5: Sustitucion de chapa



Foto 6: Sustitucion de ducto electrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Educativo Familiar -NUFED- No. 15	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Antonio Yaltutu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3448-45	FECHA:	28/04/2025



Foto 7: Sustitucion de lamparas tipo led




Foto 8:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público