

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Educativo Familiar -NUFED- No. 15	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Antonio Yaltutu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3448-45	FECHA:	30/07/2025



Foto 1: Reparacion de muro perimetral



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitucion de piso de cemento liquido



Foto 4: Sustitucion de puerta



Foto 5: Sustitucion de chapa




Foto 6: Sustitucion de ducto electrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Educativo Familiar -NUFED- No. 15	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Antonio Yaltutu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3448-45	FECHA:	30/07/2025



Foto 7: Sustrucion de lamparas tipo led

Foto 8:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo NUFED

