

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3977-43	FECHA:	06/10/2025



Foto 1: Sustitución e instalación de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada. (cerco de alambre de púas en mal estado).



Foto 2: Instalación de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

cinarco tubo de aluminio de p...
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

