

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Rosa Chiquibul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3977-43	FECHA:	12/12/2025



Foto 1. Sustrucion e instalacion de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada (cerco de alambre de puas en mal estado)



Foto 2. Instalacion de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada







Foto 3. Fabricación e instalacion de porton de metal de ingreso (4 mts. Ancho 2 metros de alto)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marco Julio Aquino de

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

