



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Santa Rosa Chiquibul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3977-43	FECHA:	12/12/2025



Foto 1. Sustrucion e instalacion de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada (cerco de alambre de puas en mal estado)



Foto 2. Instalacion de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada

Foto 3. Fabricación e instalacion de porton de metal de ingreso (4 mts. Ancho 2 metros de alto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marco Julio Aquino de Paz

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

