

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	28/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 3: Reparación de cableado eléctrico



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 6: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Ramrez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

