

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4017-42	FECHA:	10/01/2025




SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC 26



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



INSTALACION DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



DESINSTALACION DE LAMINA EXISTENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

