

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 57	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4117-45	FECHA:	13/01/2024



Foto 1: Mantenimiento a Puerta en módulos



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ludi A. Valladares V

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.