



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión:

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YALTUTU I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4195-42	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 4: Instalación de estructura portante de metal



Foto 5: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 6: Desinstalación de estructura portante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bolena García

Firma y sello del Presidente del OPF



Muebles

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YALTUTU I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4195-42	FECHA:	27/05/2025



Foto 7: Desinstalación de lámina existente



Foto 8: Mejoramiento de pared de block



Foto 9: Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rocema Galceran L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

