



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YALTUTU I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4195-42	FECHA:	31/07/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 4: Instalación de estructura portante de metal



Foto 5: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 6: Desinstalación de estructura portante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Rocena Galicia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Waelguero

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YALTUTU I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4195-42	FECHA:	31/07/2025



Foto 7: Desinstalación de lámina existente



Foto 8: Mejoramiento de pared de block



Foto 9: Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rocena Galva

Firma y sello del Presidente de la OPF



W. U. G. C. E. D.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

