



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Salpet
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4196-42	FECHA:	10/07/2025



Foto 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yulixa Eulogia Asencio Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

