

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS PLANTAS, IXOBEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0005-42	FECHA:	17/01/2025



Foto 1. Sustitución de inodoro



Foto 2. Mantenimiento a porton de metal



Foto 3. Reparación de muro perimetral de block



Foto 4. Sustitución de lámparas tipo led



Foto 5. Sustitución de plafoneras




Foto 6. Sustitución de Interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eodp

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS PLANTAS, IXOBEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0005-42	FECHA:	17/01/2025



Foto 1. Sustitución de interruptores dobles



Foto 2. Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 3. Sustitución de flipones



Foto 4. Sustitución de tablero de flipones



Foto 5. Reparación de cableado eléctrico




Foto 6.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

