

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JUNUGÜITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0019-41	FECHA:	12/02/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

