

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS JOYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0029-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de Puerta



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento líquido



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustrucción de mingitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS JOYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0029-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico



Foto 8: Sustitución de estufa rural (completa) incluy chimenea y plancha de metal



Foto 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavadores y Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 10: Reparación de repello y Cernido de paredes



Foto 11: Sustitución de llave de paso



Foto 12: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras (3pulg o 4 pulg)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

11 *Fuente*

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

