

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

Formulario 029 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ESPOLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0041-43	FECHA:	2/12/2025



Foto 1: Sustrución de portón de metal



Foto 2: Mejoramiento de piso de cemento liquido por piso cerámico



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Sustrución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcio Alcaraz Ruano

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público