

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ESPOLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0041-43	FECHA:	17/12/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PORTON



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



Foto 3: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 4: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 5: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariela Abasado Ruan

Firma y sello del Presidente de la OFE



[Signature]

Firma / Sello Director Centro Educativo Público

