

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS FLORES, MACHACA III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0068-43	FECHA:	13/11/2025




Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de torta de concreto por piso cerámico




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Fabricación de mueble de cocina




Foto 5: Repello en muro y cernido en muro




Foto 6: Sustitución de lámparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público