

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS FLORES, MACHACA III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0068-43	FECHA:	21/11/2025




Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de torta de concreto por piso cerámico



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 4: Fabricación de mueble de cocina



Foto 6: Sustitución de lámparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

