

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CONCOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0078-45	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de techo



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura



Foto 4: Sustrucción de chapas



Foto 5: Sustrucción de balco de madera y malla metálica por metal



Foto 6: Sustrucción de piso por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beatriz Adriana Rosales Plata

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CONCOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0078-45	FECHA:	12/09/2025




Foto 1: Pintura en muros exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beatriz Adriana Rosales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

