

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CONCOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0078-45	FECHA:	4/11/2025



Foto 1: Sustrución de cubierta de techo.



Foto: 2 Sustrución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimineto a estructura




Foto: 4 Sustrución de chapas



Foto: 5 Sustrución de balco de madera y malla metalica por metal



Foto 6: Sustrucion de piso por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beatriz Adriana Rosales Plata

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CONCOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0078-45	FECHA:	4/11/2025



Foto 1: Pintura en muros exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beatriz Adriana Rosales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

