



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA JERUSALÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0151-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Reparación de cableado eléctrico



Foto: 2 Sustituir su estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Reforzamiento de columnas y soleras



Foto: 4 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto: 5 Suministro de balcones de metal



Foto: 6 Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lector Raul Lopez

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

