



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA JERUSALÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0151-43	FECHA:	25/11/2025



Foto 1: Reparación de cableado eléctrico



Foto 2: Sustituir su estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Reforzamiento de columnas y soleras



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Suministro de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector Raul Lopez Moran

Firma y sello del Presidente de la ODP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

