

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA CASERÍO EL CAOBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0374-43	FECHA:	1/12/2025



Foto 1: DESINSTALACIÓN DE POSTES DE CHICO Y ALAMBRE DE PÚAS.



Foto 2: DESINSTALACIÓN DE POSTES DE CHICO Y ALAMBRE DE PÚAS.



Foto 3: DESINSTALACIÓN DE POSTES DE CHICO Y ALAMBRE DE PÚAS.




Foto 4: DESINSTALACIÓN DE POSTES DE CHICO Y ALAMBRE DE PÚAS.



Foto 5: DESINSTALACIÓN DE POSTES DE CHICO Y ALAMBRE DE PÚAS.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO CON DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Matilde Sical

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

