

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA CASERÍO EL CAOBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0374-43	FECHA:	10/01/2026



Foto 1: FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2 FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto: 3 FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto: 4 FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto: 5 FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto: 6 SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO CON DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Matilde Sical. Firma y sello del Presidente de la OPF	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL CAOBA POPTÚN, PETÉN CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL CAOBA POPTÚN, PETÉN
---	---	---