

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sabaneta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0379-43	FECHA:	8/12/2025




Foto1: Pintura en muros, exteriores e interiores



Foto 2: Mantenimiento a estructura, puerta metálica



Foto 3: Reparación y mantenimiento de balcones




Foto 4: Cernido en muro



Foto 5: Reparación y mejoramiento de cocina



Foto 6: Sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sabaneta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0379-43	FECHA:	8/12/2025



Foto1: Sustitución de ventanas, por balcones metalicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

