



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa María Poptún Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-2-0386-43	FECHA:	04 de noviembre de 2025



Foto 1: Sustitución de torta de cemento



Foto 2: Sustitución de torta de cemento



Foto 3: Sustitución de estructura de metal por metal



Foto 4: Sustitución de lamina troquelada aluzinc

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

