

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA MACHACA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1047-43	FECHA:	22/05/2025




Foto 1: Sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puertas.



Foto 4: Sustitución de balcones de madera y malla metálica por metal.



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teodora ca cac

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA MACHACA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1047-43	FECHA:	22/05/2025



Foto 7: Instalación de estructura portante de metal.



Foto 8: Instalación de lámina troquelada aluzinc.



Foto 9: Aplicación de repello en muro.



Foto 10: Aplicación de repello en muro.



Foto 11: Aplicación de repello en muro.



Foto 12: Aplicación de repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teodora ci cac

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

