

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA MACHACA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1047-43	FECHA:	28/07/2025



Foto 1: Sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puertas.




Foto 4: Sustitución de balcones de madera y malla metálica por metal.



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teodora ci cad Firma y sello del Presidente de la OPF	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA MACHACA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1047-43	FECHA:	28/07/2025



Foto 7: Instalación de estructura portante de metal.



Foto 8: Instalación de lámina troquelada aluzinc.



Foto 9: Aplicación de repello en muro.



Foto 10: Aplicación de repello en muro.




Foto 11: Aplicación de repello en muro.



Foto 12: Aplicación de repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teodora cai cae
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

