

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOJEMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2468-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2 Sustitucion de soporte de madera por metal



Foto: 3 Sustitucion de porton de metal



Foto: 4 Sustitucion de malla por balcones



Foto: 5 Sustitucion de cemento liquido por piso de granito



Foto: 6 Reparacion de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Morice la Morales Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOJEMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2468-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 7: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 8: Reparacion del cableado electrico mas accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Marcela Mordus Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

