

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOJEMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2468-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: Cambio de cubierta de laminas



Foto 2 Sustitucion de soporte de madera por metal



Foto 3 Sustitucion de porton de metal



Foto 4 Sustitucion de malla por balcones



Foto 5 Sustitucion de cemento liquido por piso de granito



Foto 6 Reparacion de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Morales Iris Mariela Morales Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Castellanos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





foto: 7 Pintura de muros interiores y exteriores



foto: 8 Reparacion del cableado electrico mas accesorios

Iris Morales S Iris Maricela Morales S
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Castellanos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

