



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Colonia El Mestro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Maestro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3441-42	FECHA:	11/09/2025



Foto1: Reparación de Repello y Cernido de Paredes



Foto 2: Reparación de muro perimetral de Block, Columnas



Foto 3: Cernido en muro



Foto 4: Sustitución de Puerta



Foto 5: Sustitución de Estructura de soporte de madera, metal



Foto 6: Sellado de grietas y fisuras, Sustución de piso de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Mayorga

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico