

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Colonia El Mestro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Maestro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3441-42	FECHA:	10/10/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA, POR METAL




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA, POR METAL



Foto 5: CERNIDO EN MUROS, SELLADOS EN GRIETAS Y FISURAS EN MUROS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marla Mayorga

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

