

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13 -0004-43	FECHA:	24/11/2025



Foto1:Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de estructura portante



Foto 3: : Sustitución de puertas



Foto




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Edelmir Kacat Piromelgado

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

