



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13 -0004-43	FECHA:	11/12/2025



Foto1:Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de estructura portante



Foto 3: : Sustitución de puertas


Foto

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edelmira Carpio Melendez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

