

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0005-43	FECHA:	27/07/2025



Foto 1: En la imagen se observa la instalación del techo.



Foto 2: Se observa la finalización del techo



Foto 3: Concluyendo con el trabajo de remojamiento a centros educativos publico.




Foto 4: Ya finalizando con los ultimos detalles del techo.



Foto 5: la instalación del techo fue finalizado en su totalidad.



Foto 6: El mejoramiento del las aulas fue evidente, de esta manera se ve por dentro de ellas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elvira del cid Suriano

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0005-43	FECHA:	27/07/2025



Foto 7: La parte de enfrente, así lucen los pasillos del centro educativo de la Zona 4. se persive el mejoramiento.



Foto 8: Sin duda alguna este nuevo ambiente provoca proteccion para los estudiantes y docentes que hacen uso de estas aulas.



Foto 9: Este es el piso reparado y ya finalizado se observa en esta imagen.



Foto 10: Otra perspectiva del piso que se intervino con el programa de mandenimiento a edificios escolares.

Foto 1:

Foto 1:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elubia del Cid Suriano

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

