



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0006-43	FECHA:	9/09/2025



Foto1: Sustitucion de porton de metal



Foto 2: Reparacion de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y secuenciar el número de hojas.

Yanira J. T. M.

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

