

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Aposento Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0015-43	FECHA:	30/10/2025



Foto1: Sustitucion de puertas




Foto 2: Sustitucion de porton de metal



Foto 3 : Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura en muros exteriores




Foto 5: Sustitucion de inodoro




Foto 6: Sustitucion de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Aposento Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0015-43	FECHA:	30/10/2025



Foto7: Sustitucion de focos y plafoneras




Foto 8: Reparacion de cableado y sustitucion de ducto electrico




Foto 9: Sustitucion de depostio de agua



Foto 10: Sutitucion de pila de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

