



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Aposento Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0015-43	FECHA:	5/11/2025



Foto1: Sustitucion de puertas



Foto 2: Sustitucion de porton de metal



Foto 3 : Sustitucion de piso de torta de concreto




Foto 4: Pintura en muros exteriores



Foto 5: Sustitucion de inodoro



Foto 6: Sustitucion de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Directo Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Aposento Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0015-43	FECHA:	5/11/2025




Foto 7: Sustitución de focos y plafoneras




Foto 8: Reparación de cableado y sustitución de ducto eléctrico



Foto 9: Sustitución de depósito de agua



Foto 10: Sustitución de pila de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director

