



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                            |               |                               |                  |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO               | Petén         | MUNICIPIO                     | Las Cruces       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | Caserío La Palma |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 17-13-0019-43 | FECHA                         | 24/05/2025       |



Foto 1: Sustrucción de piso cerámico



Foto 2: Pintura en muros exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Handwritten signature]*

