



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Zona 1 Las Cruces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0025-43	FECHA	30/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de ducto electrico mas accesorios



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 4: Sustitución de ducto electrico mas accesorios



Foto 5: Sustitución de lámina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo