

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 1 Las Cruces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0025-43	FECHA:	20/07/2025



Foto1: Sustrución de lámina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrución de ducto electrico mas accesorios

Foto 4:

Foto 4:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---