

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXMUCANÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13 -0035-42	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE



Foto1: Mantenimiento a balcon




Foto 2: Reparación red de agua potable



Foto 3: : Reparación red de drenaje



Foto 4: Sustitución de pila



Foto 5: Colocación de ceramica en servicio de baños




Foto 6: Colocación de azulejo en servicio de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristoval Campos

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
 CASERIO IXMUCANÉ
 DIRECCIÓN
 LAS CRUCES, PETÉN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXMUCANÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13 -0035-42	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE




Foto1: Sustitución de Piso liso por Cerámico




Foto 2:





Foto 3: :



Foto




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristóbal Campos

Firma y sello del Presidente del EODP



ESQUEMA OFICIAL DE PÁRVULOS
CASERIO IXMUCANÉ
DIRECCIÓN
LAS CRUCES, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público