

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0041-42	FECHA:	23/01/2025



Foto1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicacin de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicacin de pintura) a puertas servicios sanitarios




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrucción lavamanos



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristina Marxabel Hernandez Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0041-42	FECHA:	23/01/2025



Foto 7: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero



Foto 8: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 9: Sustrucción de tubería línea principal




Foto 10: Sustrucción de depósito de agua 1700 litros



Foto 11: Sustrucción de canal de pvc




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristina Marxabel Hernandez Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público