

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0049-42	FECHA:	26/11/2025



Foto1: FABRICACION DE PUERTA DE METAL EN COCINA



Foto 2: FABRICACION DE PORTON



Foto 3: FABRICACION DE BALCONES EN COCINA



Foto 4: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA




FOTO 5: SISTEMA ELECTRICO NUEVO EN TODA LA ESCUELA



FOTO 6: PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

