

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Retalteco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0052-42	FECHA:	3/10/2025




Foto1: Sustrucion de puertas



Foto 2: Mejoramiento de ventana por metal mas vidrio



Foto 3: mejoramiento de piso de cemento liquido a piso ceramico



Foto 4: sustitucion Canal Pluvial de metal



Foto 5: Sistema electrico (sustrucion de focos ahorradores, plafoneras y ducto electrico mas accesorios)



Foto 6: Sustrucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público