

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Retalteco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0052-42	FECHA:	15/11/2025



Foto1: Sustitucion de puertas



Foto 2: Mejoramiento de ventana por metal mas vidrio



Foto 3: mejoramiento de piso de cemento liquido a piso ceramico



Foto 4: sustitucion Canal Pluvial de metal




Foto 5: Sistema electrico (sustitucion de focos ahorradores, plafoneras y ducto electrico mas accesorios)



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---